


中京区 リフォーム工事

リフォームデータ


場所	中京区
物件種別	木造瓦葺き 2階建て
築年数	約50年
工事内容	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根葺き替え (瓦→ガルバリウム銅板葺き) ・外壁洗浄、補修、防水塗装工事 ・1階台所、和室等リフォーム工事 ・L型システムキッチン ・玄関引き違い戸交換 ・階段手すり取付 ・2階和室リフレッシュ工事 ・窓→ペアガラス交換 ・インプラス内窓取付 ・宅配ボックス取付 他
工事期間	3ヶ月半





図面



1階平面図




2階平面図





キッチン



和室1

その他のリフォーム

