


クローゼット新設工事

Before



After



リフォームデータ

場所	中京区
物件種別	マンション
工事内容	クローゼット新設
工事期間	4日

担当者の声

裏にある和室の押入を塞ぎ、洋室のクローゼットの収納を大きくしました。和室のデッドスペースだった押入を活用して洋室の収納を増やすことができ、お客様に大変喜んでいただけました。