

Before



ご要望

水漏れを止めてほしい。

水漏れ被害のあった部屋を修復してほしい。

リフォームデータ

場所	京都市右京区
物件種別	マンション
工事内容	水漏れ回復工事
工事期間	3日
工事費	約43万円

After



工事内容

水漏れ元の部屋

水漏れ調査・修繕

下の階の部屋

畳を新調・押し入れにベニヤ板で補修
廊下の天井

担当者の声

天井の塗装や押し入れのベニヤ板
など、水道工事以外は自社で施工