


中京区 クロス部分補修工事

Before



After



リフォームデータ

場所	中京区
物件種別	戸建
工事内容	クロス部分補修工事

工事内容

- ・壁一部解体
- ・隙間コーキング工事
- ・下地工事
- ・仕上げクロス貼り工事